# Poder Legislativo de Paulo Bento

**RELATÓRIO GERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Protocolo** | **20251500** | **Processo** | 60/2025 |
| **Data Entrada** | 15/10/2025 | **Status** | Publicado |
| **Tipo** | 60/2025 PEDIDO DE PROVIDÊNCIA | | |
| **Autor(es)** | Poder Legislativo | | |

## DESCRIÇÃO

Solicitando Ao Setor Competente Com A Máxima Urgência, A Realização De Serviços De Manutenção Na Capela Mortuária Municipal, Tendo Em Vista Os Seguintes Problemas Identificados: • Presença De Infiltrações E Goteiras Na Estrutura Do Prédio, O Que Compromete A Conservação Do Local E Pode Causar Riscos À Integridade Dos Usuários; • Problemas Nas Instalações Elétricas, Especialmente Relacionados Às Luminárias De Emergência, Que Não Possuem Tomadas Para Conexão, Inviabilizando Seu Funcionamento Adequado Em Caso De Falta De Energia.

## HISTÓRICO

| Data | Usuário | Ação |
|---|---|---|
| 21/02/2026 15:35 | Slah - Implantação | Alterou o status para Migrado |