

Poder Legislativo de Paulo Bento

RELATÓRIO GERAL

Protocolo	20251500	Processo	60/2025
Data Entrada	15/10/2025	Status	Publicado
Tipo	60/2025 Providência		
Autor(es)	Poder Legislativo		

DESCRIÇÃO
Solicitando Ao Setor Competente Com A Máxima Urgência, A Realização De Serviços De Manutenção Na Capela Mortuária Municipal, Tendo Em Vista Os Seguintes Problemas Identificados: • Presença De Infiltrações E Goteiras Na Estrutura Do Prédio, O Que Compromete A Conservação Do Local E Pode Causar Riscos À Integridade Dos Usuários; • Problemas Nas Instalações Elétricas, Especialmente Relacionados Às Luminárias De Emergência, Que Não Possuem Tomadas Para Conexão, Inviabilizando Seu Funcionamento Adequado Em Caso De Falta De Energia.

HISTÓRICO		
Data	Usuário	Ação
21/02/2026 15:35	Slah - Implantação	Alterou o status para Migrado