

Poder Legislativo de Paulo Bento
RELATÓRIO GERAL

Protocolo	20251364	Processo	34/2025
Data Entrada	11/06/2025	Status	Publicado
Tipo	34/2025 Providência		
Autor(es)	Poder Legislativo		

DESCRIÇÃO
ao setor competente para que seja realizada a recuperação e nivelamento do asfalto na rotatória localizada na Avenida Irmãos Consolata, esquina com Rua Guilherme Brack, com a devida correção dos desníveis e irregularidades existentes na via.

HISTÓRICO		
Data	Usuário	Ação
21/02/2026 15:35	Slah - Implantação	Alterou o status para Migrado